




Grundwasserkörper Untere Spree (DEBB HAV US 3):




Gemessene Ammonium-Konzentrationen [mg/l]



Gemessene Chlorid-Konzentrationen [mg/l]



Gemessene Nitrit-Konzentrationen [mg/l]



Gemessene ortho-Phosphat-Konzentrationen [mg/l]